Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ТИХОМИРОВ»
(ООО «УК «ТИХОМИРОВ»)
620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д.34.ИНН 6671147718 КПП 665801001 ОГРН 1216600013750 тел.+7(343)28707-10 э/почта: pr196@bk.ru

Уважаемые собственники!

В связи с некорректной работой лифта в здании паркинга при отрицательной температуре по рекомендации обслуживающего подрядчика ООО «ЛифтТехника» принято решение организации дополнительного обогрева лифтовых холлов на каждом этаже здания. За 2026 год было проведено два больших ремонта секционных ворот (въезд - выезд) и по рекомендации обслуживающего подрядчика ООО «ДорХан-Урал» планируется приобрести резервный комплект привода – редуктор. Смета на данные работы выложена на сайте, на доске объявлений. Для покрытия данных дополнительных расходов в квитанциях за сентябрь – декабрь (4 месяца) будет выставлена сумма 28,51 руб. с метра в дополнительной графе «Прочие ремонтные работы».

С уважением, УК «Тихомиров»